

**Regione
Lombardia****ATS Insubria**

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

STRUTTURA SEMPLICE IGIENE PUBBLICA - SEDE TERRITORIALE DI VARESE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le Dirigente Scolastico
Dott. D'Angelo Santo
presso Istituto Comprensivo "Iqbal Masih"
Via Baracca, 1
21046 Malnate (VA)
vaic831001@pec.istruzione.it

Egr. sig. Sindaco del
Comune di Malnate
Piazza V. Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
comune.malnate@legalmail.it

**Oggetto: Piano Integrato della Prevenzione e dei Controlli anno 2022 area igiene pubblica.
Sopralluogo eseguito presso la scuola dell'infanzia statale "A. Sabin" sita nel
Comune di Malnate (VA) in via Fratelli d'Italia.**

Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Integrato della Prevenzione e dei Controlli di cui all'oggetto, in data 19/12/2022, personale di vigilanza e ispezione della scrivente struttura, alla presenza della Sig.ra Ripamonti Donatella, in qualità di referente di plesso, ha effettuato un sopralluogo relativo ad aspetti igienico-sanitari e di sicurezza mirati alla tutela della Salute Pubblica, la cui valutazione è stata effettuata con criteri concordati nell'ambito della programmazione ed attuazione del piano controlli del vigente Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.), del D.M. 18/12/1975 e Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness, ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023 – versione 11 agosto 2022, elaborate dal Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Istituto Superiore di Sanità.

Le criticità riscontrate nel corso del sopralluogo sono state descritte nel verbale di ispezione n. 1912/MN-AC/2022 del 19/12/2022 e comunicate al Dirigente scolastico dott. D'Angelo Santo per il tramite della sig.ra Ripamonti Donatella, che ha presenziato a tutte le fasi ispettive.

In conseguenza di quanto accertato si è provveduto ad indicare di risolvere nel più breve tempo possibile, e comunque entro **60 giorni**, le criticità rilevate, e precisamente:

- 1. nell'aula saloncino e nei corridoi sono presenti caloriferi non protetti, pertanto andranno posizionati appositi coprithermosifoni (almeno fino ad altezza bambino);**
- 2. nelle 5 sezioni e nell'aula laboratorio sono state rilevate le seguenti criticità:**
 - **sono presenti degli specchi ad altezza bambino e delle finestre vetrate presumibilmente non rispondenti ai requisiti antisfondamento, pertanto andrebbero schermati con pellicola protettiva (salvo presentazione della relativa certificazione antisfondamento);**
 - **sono presenti caloriferi non protetti, pertanto andranno posizionati appositi coprithermosifoni;**
 - **nei servizi igienici è presente uno specchio ad altezza bambino presumibilmente non rispondente ai requisiti antisfondamento, pertanto andrebbe schermato con pellicola protettiva (salvo presentazione della relativa certificazione antisfondamento);**

3. nella sezione B una parte del soffitto (in corrispondenza del lucernario) presenta scrostature, presumibilmente a causa di infiltrazioni;
4. nelle sezioni D ed E una finestra si presenta priva di schermatura dai raggi solari;
5. nell'aula LIM è presente un calorifero non protetto;
6. nella sezione C il pavimento presenta in più parti piastrelle non integre, inoltre all'interno del servizio igienico per alunni della suddetta sezione vi è un pannello oscurante non adeguatamente fissato alla finestra;
7. nell'area esterna sono state rilevate le seguenti criticità:
 - copertura per la sabbionaia usurata dal tempo;
 - sempre in prossimità della sabbionaia il pavimento presenta in alcuni punti dei tronchi tagliati, potenziale causa di inciampo per gli alunni;
 - la recinzione di ferro esterna si presenta arrugginita;
 - è presente un ex anfiteatro, costituito da due muretti semicircolari bassi ed un muretto verticale, che potrebbe costituire pericolo di caduta per gli alunni;
 - è presente una scala con gradini in legno e corrimano in ferro arrugginito.

Al fine del completamento delle attività di vigilanza viene richiesta la presentazione, entro **20 giorni**, della seguente documentazione:

- 1. certificazione riguardante le caratteristiche antisfondamento delle suddette parti in vetro posizionate all'interno della struttura.**

Si rimane in attesa di comunicazione in merito circa la risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

Distinti saluti

Il Responsabile
IGIENE PUBBLICA
SEDE TERRITORIALE DI VARESE
Dott. Fernando Montani

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Allegato: verbale di ispezione 1912/MN-AC/2022 del 19/12/2022, rilievi fotografici.



Fig. 1: pannello oscurante non adeguatamente fissato alla finestra – sezione C.



Fig. 2: finestra priva di schermatura da raggi solari – sezione E.



Fig. 3: piastrelle del pavimento non integre – sezione C.



Fig. 4: copertura della sabbionaia usurata.



Fig. 5: pavimento sabbionaia con tronchi tagliati.



Fig. 6: scala con corrimano in ferro arrugginito.



Fig. 7: ex anfiteatro.



Fig. 8: recinzione esterna in ferro arrugginita.