



GHIGO&PARTNERS ENGINEERING

Galleria F. Argenta n.2 - 14100 - ASTI | Tel.+39.0141.30341 - Pec: protocollo@pec.ghigoandpartners.eu | C.F. - P.IVA: 00895000057

Lavoro: Intervento di manutenzione straordinaria sui convettori passivi afferenti all'impianto di riscaldamento dell'Asilo Nido Comunale di Malnate sito in Via Caprera

Ditta aggiudicataria: CEI S.P.A. – Piazza IV Novembre n.4 – 20100 MILANO

Delibera di aggiudicazione: comunicazione del RUP prot. n.21375/2020 del 09/11/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Il presente certificato è relativo agli interventi strettamente connessi alla sostituzione di alcuni fan coils afferenti all'impianto di riscaldamento dell'Asilo Nido Comunale di Malnate sito in via Caprera.

L'intervento di manutenzione straordinaria ha previsto l'installazione di 32 nuovi fan coils Aermec modello FCZ_A, nelle taglie da 100 e da 250.

Nello specifico le attività possono riassumersi sostanzialmente in: pulizia del circuito di alimentazione degli elementi in campo, manutenzione dei convettori passivi installati negli ambienti di supporto, eliminazione di 20 convettori passivi che non sono più stati oggetto di sostituzione, fornitura dei nuovi fan coils in sostituzione dei preesistenti, installati in corrispondenza degli attuali punti di allaccio, realizzazione della linea di distribuzione elettrica per l'alimentazione di tutti i nuovi fan coils.

CONSEGNA DEI LAVORI: il giorno 11/09/2020 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, da cui decorreva il tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

ULTIMAZIONE LAVORI: Vista la nota del 04/12/2020 con la quale la CEI s.p.a. comunicava l'ultimazione dei lavori, il giorno 22/01/2021 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo per esperire accertamenti in contraddittorio con l'impresa ed i referenti della stazione appaltante, relativamente alla consistenza e funzionalità delle opere.

A seguito della verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, si richiedeva l'ulteriore ripristino delle murature con stuccatura dei fori e parziale imbiancatura, attività che sono state realizzate con tempistiche concordate con la stazione appaltante ed effettivamente completate.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

- a) che i lavori per l'installazione dei fan coils sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi.

Asti, il 16/04/2021

L'impresa

documento sottoscritto digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore dei lavori

documento sottoscritto digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.