



ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 338 DEL 28/6/2021
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 29/6/2021
SCADENZA PREVISTA 28/6/2024 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.
CIG **87759395F6**

AFFIDAMENTO N.1/21 di importo stimato pari a € **3.284,74** comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA
in data 29/6/2021

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATI (art.5 del Capitolato d'oneri) *inizio lavori entro il quinto giorno dalla notifica della comunicazione dell'affidamento*

UBICAZIONE	OGGETTO
Viale John Fitzgerald Kennedy n° 1 Documentazione fotografica : Allegato 1	N.1 cordolo in cemento prefabbricato a finitura del basamento del palo della farmacia da ripristinare. N.1 chiusino linea elettrica adiacente al basamento danneggiato da ripristinare in quanto sfondato
Parco Comunale – Via A. Doria Documentazione fotografica : Allegato 2	N.1 sistemazione della fontanella : pulizia del basamento e ricollocamento con cemento o materiale idoneo
Via Cavalier A. Brusa (Il tratto in salita) Documentazione fotografica : Allegato 3	N.3 griglie raccolta acque fuori sede da ripristinare con riquadro in cemento
Parcheggio scuola secondaria via Gasparotto Documentazione fotografica : Allegato 4	N. 1 Chiusino 50x50 sfondato da ripristinare
Via Reggio Emilia Documentazione fotografica : Allegato 5	N.1 griglia 50x50 raccolta acque fuori sede da ripristinare con riquadro in cemento
Parcheggio Via Garibaldi Documentazione fotografica : Allegato 6	N.1 griglia 50x50 (di fronte alla gelateria) raccolta acque da sostituire
Parcheggio Via Vodice Documentazione fotografica : Allegato 7	N.1 cornice griglia 50x50 raccolta acque da ripristinare con riquadro in cemento (Segnalata con birillo)
Parcheggio Piazza Salvo d'Acquisto (Via del Bollerino) Documentazione	N.1 tratto di griglia raccolta acque da sostituire (da valutare con sopralluogo)



fotografica : Allegato 8	
Piazza delle Tessitrici Documentazione fotografica : Allegato 8	- Pozzetti vari da ripristinare : si è riscontrato che le pareti interne sono danneggiate - Sistemazione cubetti in porfido - Lastre in serizzo di rivestimento delle fondazioni dei lampioni da ripristinare - riposizionare

DURATA STIMATA degli interventi 08 (otto) giorni lavorativi.

Si evidenzia la pericolosità dei chiusini/griglie segnalati nelle prime note e quindi si raccomanda il rispetto del tempo massimo previsto per l'avvio degli interventi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS dell'impresa al quale quindi si fa riferimento integralmente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

x IL R.U.P.
geom. Sara De Maio