
Report della Procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate n. 145936153 effettuata da Comune di Malnate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione del vincitore	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	145936153
<i>Nome Procedura</i>	Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate
<i>Codice CIG</i>	Z7C3342996
<i>Num. Protocollo</i>	2317993
<i>Num. Protocollo Ente</i>	RGR300921-1
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71350000-6 - Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.04.09 - GEOLOGO.

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento Stefano Lanna

Nome Ente Comune di Malnate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 13.500,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 30 settembre 2021 12.34.38 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 4 ottobre 2021 18.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	Da compilare e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE	Da compilare e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO
<i>Login</i>	user_69095
<i>Indirizzo e-mail</i>	giovannizaro@epap.sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02313490126
<i>Indirizzo</i>	VIA DANTE ALIGHIERI 27, 21045 GAZZADA SCHIANNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332464105

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1633336655817
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 4 ottobre 2021 10.37.35 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	13.200,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Lanna Stefano
-------------	---------------

<i>Login</i>	user_156091
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Malnate (00243280120)
<i>Indirizzo email</i>	ste.lanna@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0332275250

Tabella 5. Fornitore vincente

<i>Nome</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO
<i>Login</i>	user_69095
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO (02313490126)
<i>Indirizzo email</i>	giovannizaro@epap.sicurezzapostale.it
<i>Num. telefono</i>	0332464105
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 ottobre 2021 23.27.25 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID#145936153) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 4 ottobre 2021 23.26.55 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
	Apertura buste economiche	

Report della Procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate n. 145936153 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 ottobre 2021 23.25.51 CEST		La apertura delle buste economiche della procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153) è iniziata.
lunedì 4 ottobre 2021 23.25.47 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1633336655817) della Procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 4 ottobre 2021 23.25.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_69095 sulla Procedura con ID 145936153 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 4 ottobre 2021 18.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153).
lunedì 4 ottobre 2021 10.37.35 CEST	Invio Offerta	L'offerente STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI DOTT.RI CARIMATI E ZARO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153).
giovedì 30 settembre 2021 12.34.48 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate (ID 145936153).

Report della Procedura Servizio relativo ad Attività di supporto Geologico per fenomeno di dissesto murature in pietra lungo Via Varese nel tratto compreso tra la chiesa di San Matteo ed il Lavatoio di Malnate n. 145936153 effettuata da Comune di Malnate

Data	Oggetto	Testo
giovedì 30 settembre 2021 12.34.39 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 145936153). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.