



COMUNE DI MALNATE

PROVINCIA DI VARESE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ
2022 IN COMUNE DI MALNATE - STUDIO DI FATTIBILITÀ

FOTOGRAFIE STATO DI FATTO



DOTT. ING. PAOLO GERVASINI

Via Speri della Chiesa n°20, 21100 Varese

www.paologervasini.it



Foto 1: Via Ravina / Piazza B.Bai



Foto 2: Via Ravina / Piazza B.Bai



Foto 3: via Trieste




Foto 4: Via Trieste



Foto 5: Via Don Maisani - rampe per attraversamento pedonale a raso



Foto 6: Via Settembrini



Foto 7: Via Settembrini



Foto 8: Via Settembrini



Foto 9: Via Settembrini: luogo installazione attraversamento rialzato



Foto 10: Via Settembrini



Foto 11: Via Settembrini



Foto 12: Via Settembrini



Foto 13: Via Settembrini



Foto 14: Via Settembrini



Foto 15: Via Settembrini luogo installazione attraversamento rialzato



Foto 16: Via Doberdo' / via Gioberti



Foto 17: Via Doberdo' / via Gioberti



Foto 18: Via Doberdo' / via Gioberti



Foto 19: Via Doberdo' / via Gioberti



Foto 20: Via Monte Cervino



Foto 21: Via Monte Cervino