




Legenda percorso tattile:

- fine percorso
- direzione rettilinea
- pericolo valicabile
- incrocio a 3 o 4 vie
- arresto pericolo
- svolta obbligatoria a 90°

Legenda:

- pavimentazione autobloccanti
- alberature



CITTA' DI MALNATE
Provincia di Varese

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE
IN VIA GIUSEPPE BRUSA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
giugno 2023