



COMUNE DI MALNATE

PROVINCIA DI VARESE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ  
2022 IN COMUNE DI MALNATE - STUDIO DI FATTIBILITÀ

FOTOGRAFIE STATO DI FATTO



**DOTT. ING. PAOLO GERVASINI**

Via Speri della Chiesa n°20, 21100 Varese

[www.paologervasini.it](http://www.paologervasini.it)



*Foto 1: Via Ravina / Piazza B.Bai*



*Foto 2: Via Ravina / Piazza B.Bai*



Foto 3: via Trieste




Foto 4: Via Trieste



*Foto 5: Via Don Maisani - rampe per attraversamento pedonale a raso*



*Foto 6: Via Settembrini*



Foto 7: Via Settembrini



Foto 8: Via Settembrini



*Foto 9: Via Settembrini: luogo installazione attraversamento rialzato*



*Foto 10: Via Settembrini*



*Foto 11: Via Settembrini*



*Foto 12: Via Settembrini*



*Foto 13: Via Settembrini*



Foto 14: Via Settembrini



Foto 15: Via Settembrini luogo installazione attraversamento rialzato



*Foto 16: Via Monte Cervino*



*Foto 17: Via Monte Cervino*



*Foto 18: Via Monte Cervino*



*Foto 19: Via Monte Cervino*



*Foto 20: Via Monte Cervino*



*Foto 21: Via Monte Cervino*



*Foto 22: Via Monte Cervino*



*Foto 23: Via Monte Cervino*



*Foto 24: Via Monte Cervino*



*Foto 25: Via Monte Cervino*



*Foto 26: Via Monte Cervino*



Foto 27: Via Manzoni



Foto 28: Via Manzoni



*Foto 29: Via Manzoni*



*Foto 30: Via Manzoni*



Foto 31: Via Manzoni



Foto 32: Via Manzoni



*Foto 33: Via Cadore*



*Foto 34: Via Cadore*



Foto 35: Via Cadore



Foto 36: Via Cadore



Foto 37: Via Cadore



Foto 38: Via Pasubio



Foto 39: Via Pasubio



Foto 40: Via Pasubio



*Foto 41: Piazza Rosselli*



*Foto 42: via delle Rimembranze*



*Foto 43: via delle Rimembranze*